



DAFTAR PEMEGANG SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA (SPPT SNI) ALSINTAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK ALSINTAN DIT. ALSINTAN DITJEN PRASARANA DAN SARANA
KEMENTERIAN PERTANIAN



| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | CV. Mandiri Garlica Pratama | Jalan Soekarno Hatta, Gang 11 no. 28, Tanjungkarang RT 01 RW 04, Kec. Jati, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah | Jawa Tengah | Kab. Kudus | 17 Juni 2020 | 17 Juni 2024 | 01/S-37.LS Pro Alsintan/MPM/VI/2020 | Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai | Ishoku | MT 1000 GP | SNI 7866:2013 Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | tipe 5 |
| 2 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No.6 Zona Industri Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kab. Tangerang, Banten | Banten | Kab. Tangerang | 17 Juni 2020 | 17 Juni 2024 | 02/S-37.LS Pro Alsintan/PA/VI/2020 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | Shark | SPWP 50-30 / 2" Premium | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi - Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | tipe 5 |
| 3 | PT. Honda Power Products Production | Jl. Rawa Gelam IV No. 14, Kawasan Industri, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Timur | 17 Juni 2020 | 17 Juni 2024 | 03/S-37.LS Pro Alsintan/PA/VI/2020 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | Honda | WB30XN NF | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi - Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | tipe 5 |
| 4 | PT. Honda Power Products Production | Jl. Rawa Gelam IV No. 14, Kawasan Industri, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Timur | 17 Juni 2020 | 17 Juni 2024 | 04/S-37.LS Pro Alsintan/PA/VI/2020 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | Honda | WL30XN NF | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi - Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | tipe 5 |
| 5 | PT. Maspion | Desa Sawotratap, Gedangan. Sidoarjo, Jawa Timur | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | 24 Juli 2020 | 24 Juli 2024 | 07/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VII/2020 | Sprayer Gendong Elektrik | Maspion | HASE 18 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | tipe 5 |
| 6 | PT. Maspion | Desa Sawotratap, Gedangan. Sidoarjo, Jawa Timur | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | 24 Juli 2020 | 24 Juli 2024 | 08/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VII/2020 | Sprayer Gendong Elektrik | Maspion | MHE 18 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | tipe 5 |
| 7 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | Kota Adm, Jakarta Selatan | 04 Agustus 2020 | 04 Agustus 2024 | 09/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VIII/2020 | Sprayer Gendong Elektrik | ABC | ABC-G 16 BTR | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | tipe 5 |
| 8 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | Kota Adm, Jakarta Selatan | 04 Agustus 2020 | 04 Agustus 2024 | 10/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VIII/2020 | Sprayer Gendong Elektrik | Yoto | YT-14BTR/SS | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | tipe 5 |
| 9 | PT. Agrindo Maju Lestari | Jl. Raya Serang Km 18,8, Kawasan Industri Purati Kencana Alam, Kav. IX, RT 007/001, Ds. Sukanegara Kec. Cikupa, Kab. Tangerang - Prov. Banten | Banten | Kab. Tangerang | 10 Agustus 2020 | 10 Agustus 2024 | 11/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VIII/2020 | Sprayer Gendong Elektrik | Tac Tasco | Tac Tasco - ES 17 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | tipe 5 |
| 10 | PT. Agrindo Maju Lestari | Jl. Raya Serang Km 18,8, Kawasan Industri Purati Kencana Alam, Kav. IX, RT 007/001, Ds. Sukanegara Kec. Cikupa, Kab. Tangerang - Prov. Banten | Banten | Kab. Tangerang | 10 Agustus 2020 | 10 Agustus 2024 | 12/S-37.LS Pro Alsintan/HS/VIII/2020 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | Solo | Solo Indonesia 425 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | tipe 5 |
| 11 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl Industri Raya Blok A No. 6 Zona Industri Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten | Banten | Kota Tangerang | 28 Desember 2020 | 28 Desember 2024 | 13/S-37.LS Pro Alsintan/PA/XII/2020 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | Shark | SWP 80-30/3" | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi - Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | tipe 5 |
| 12 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl Industri Raya Blok A No. 6 Zona Industri Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten | Banten | Kota Tangerang | 28 Desember 2020 | 28 Desember 2024 | 14/S-37.LS Pro Alsintan/PA/XII/2020 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | Shark | SWP 50-30/2" | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi - Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | tipe 5 |
| 13 | CV Karya Hidup Sentosa | Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 10 Maret 2021 | 10 Maret 2025 | 01/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/III/2021 | Traktor pertanian Roda dua | QUICK | G1000 Kubota RD85 DI2S | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd. 1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|--|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|--|--------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 14 | CV Karya Hidup Sentosa | Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kec. Tegalarjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 10 Maret 2021 | 10 Maret 2025 | 02/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/III/2021 | Traktor pertanian Roda dua | QUICK | G3000 Kubota RD85 DI2S | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | tipe 5 |
| 15 | CV Karya Hidup Sentosa | Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kec. Tegalarjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 10 Maret 2021 | 10 Maret 2025 | 03/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/III/2021 | Traktor pertanian Roda dua | QUICK | Impala Kubota RD65 DI-2S | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | tipe 5 |
| 16 | CV Karya Hidup Sentosa | Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kec. Tegalarjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 10 Maret 2021 | 10 Maret 2025 | 04/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/III/2022 | Traktor pertanian Roda dua | QUICK | Impala Kubota RD65 DI-1S | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | tipe 5 |
| 17 | CV Karya Hidup Sentosa | Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kec. Tegalarjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 10 Maret 2021 | 10 Maret 2025 | 05/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/III/2021 | Traktor pertanian Roda dua | QUICK | Zena Kubota RD 110 DI-2T | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | tipe 5 |
| 18 | PT Yamindo | Jl. Raya Surabaya - Malang Km 45, Desa Sumberejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | 10 Maret 2021 | 10 Maret 2025 | 06/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/III/2021 | Traktor pertanian Roda dua | YANMAR | YST Pro XL + TF 85MLY-di | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 19 | PT Yamindo | Jl. Raya Surabaya - Malang Km 45, Desa Sumberejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | 10 Maret 2021 | 10 Maret 2025 | 07/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/III/2021 | Traktor pertanian Roda dua | YANMAR | YZC-L + TF 105ML-di | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 20 | PT Yamindo | Jl. Raya Surabaya - Malang Km 45, Desa Sumberejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | 10 Maret 2021 | 10 Maret 2025 | 08/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/III/2021 | Traktor pertanian Roda dua | YANMAR | YM SX + TF 65 LYS-di | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 21 | PT Yamindo | Jl. Raya Surabaya - Malang Km 45, Desa Sumberejo, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | 10 Maret 2021 | 10 Maret 2025 | 09/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/III/2021 | Traktor pertanian Roda dua | YANMAR | YST DX + TF 85 MLY-di | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 22 | CV. Mandiri Garlica Pratama | Jalan Soekarno Hatta, Gang 11 no. 28, Tanjungkarang RT 01 RW 04, Kec. Jati, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah | Jawa Tengah | Kab. Kudus | 9 Maret 2021 | 9 Maret 2025 | 10/S-37.LS Pro Alsintan/MPJ/III/2020 | Mesin Pemipil Jagung | Ishoku | CS 1200GP | SNI 7428 : 2008 Mesin pemipil Jagung - Syarat mutu dan cara uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 23 | CV. Mandiri Garlica Pratama | Jalan Soekarno Hatta, Gang 11 no. 28, Tanjungkarang RT 01 RW 04, Kec. Jati, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah | Jawa Tengah | Kab. Kudus | 10 Maret 2021 | 10 Maret 2025 | 11/S-37.LS Pro Alsintan/MPJ/III/2021 | Mesin Pemipil Jagung | Ishoku | CS 1000GP | SNI 7428 : 2008 Mesin pemipil Jagung - Syarat mutu dan cara uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 24 | CV. Mandiri Garlica Pratama | Jalan Soekarno Hatta, Gang 11 no. 28, Tanjungkarang RT 01 RW 04, Kec. Jati, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah | Jawa Tengah | Kab. Kudus | 10 Maret 2021 | 10 Maret 2025 | 12/S-37.LS Pro Alsintan/MPP/III/2022 | Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami | Ishoku | PTP 1000GP | SNI 7429:2008 Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 25 | PT Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemondoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | Kebayoran Lama | 10 Maret 2021 | 10 Maret 2025 | 13/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/III/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | Yoto | YT-16 BTR/RW | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 26 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | GRHA CBA, Jl. CBD Paramount Serpong Kav. 6 Desa Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Kab. Tangerang | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 14/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | CBA | CBA Classic Sprayer Tipe 1 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|--|--|-------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 27 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | GRHA CBA, Jl. CBD Paramount Serpong Kav. 6 Desa Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Kab. Tangerang | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 15/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | CBA | CBA Electric Sprayer Tipe 2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 28 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | GRHA CBA, Jl. CBD Paramount Serpong Kav. 6 Desa Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Kab. Tangerang | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 16/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | CBA | CBA Electric Sprayer Tipe 3 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 29 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | GRHA CBA, Jl. CBD Paramount Serpong Kav. 6 Desa Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Kab. Tangerang | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 17/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | CBA | CBA Electric Sprayer Tipe 4 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 30 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | GRHA CBA, Jl. CBD Paramount Serpong Kav. 6 Desa Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Kab. Tangerang | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 18/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | CBA | CBA Electric 3 in 1 sprayer tipe 5,5 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 31 | PT. Golden Agin Nusa | Jalan Alternatif Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan RT 003 RW 005, Ds. Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat | Jawa Barat | Kab. Bogor | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 19/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | Swan | F-16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 32 | PT. Golden Agin Nusa | Jalan Alternatif Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan RT 003 RW 005, Ds. Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat | Jawa Barat | Kab. Bogor | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 20/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | Swan | GSE-16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 33 | CV. Adi Setia Utama Jaya | Jl. Kalimas Timur No. 146 & 150 RT 002 RW 006 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian Surabaya | Jawa Timur | Kota Surabaya | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 21/S-37.LS Pro Alsintan/MPM/VIII/2021 | Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai | Gunung Biru | Model TH6-VS | SNI 7866:2013 Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 34 | CV. Adi Setia Utama Jaya | Jl. Kalimas Timur No. 146 & 150 RT 002 RW 006 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian Surabaya | Jawa Timur | Kota Surabaya | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 22/S-37.LS Pro Alsintan/MP/VIII/2021 | Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami | Merek Gunung Biru | Model TH4-H | SNI 7429:2008 Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 35 | PT. Pura Barutama | Jl. Raya Kudus Pati Km. 12, Terban, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia | Jawa Tengah | Kab. Kudus | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 23/S-37.LSPro Alsintan/MPBS/VIII/2021 | Mesin Pengereng biji - bijian tipe sirkulasi | Inari | VD006 | SNI 7597:2018 Mesin Pengereng Biji Bijian - Tipe Sirkulasi - Syarat Mutu dan | Sukarela | Tipe 5 |
| 36 | PT. Pura Barutama | Jl. Raya Kudus Pati Km. 12, Terban, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia | Jawa Tengah | Kab. Kudus | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 24/S-37.LSPro Alsintan/MPBS/VIII/2021 | Mesin Pengereng biji - bijian tipe sirkulasi | Inari | VD010 | SNI 7597:2018 Mesin Pengereng Biji Bijian - Tipe Sirkulasi - Syarat Mutu dan | Sukarela | Tipe 5 |
| 37 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | Kota | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 25/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | ABC | ABC-G DF 16 BTR | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 38 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 26/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | Top Agri | TA-DF 16 BTR | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 39 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 27/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | Dragon Star | DS-16 BTR | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 40 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 28/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | Top Agri | TA-16 BTR | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--|------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 41 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 29/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | Yoto | YT-16 BTR | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 42 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No.6 Zona Industri Keroncong Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 36/S-37.LSPro Alsintan/PA/VIII/2021 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | Ishoku | PA80-3S GP Premium + Shark SP200 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 43 | CV. Karya Hidup Sentosa | Jalan Magelang No. 144, Yogyakarta, DI. Yogyakarta, Indonesia | DI. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 37/S-37.LSPro Alsintan/TR2/VIII/2021 | Traktor Pertanian Roda Dua | Quick | G 1000 Boxer, Kubota RD 85 di-1S | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 44 | CV. Karya Hidup Sentosa | Jalan Magelang No. 144, Yogyakarta, DI. Yogyakarta, Indonesia | DI. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 38/S-37.LSPro Alsintan/TR2/VIII/2021 | Traktor Pertanian Roda Dua | Quick | G 1000 Boxer, Kubota RD 85 di-2S | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 45 | CV. Karya Hidup Sentosa | Jalan Magelang No. 144, Yogyakarta, DI. Yogyakarta, Indonesia | DI. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 39/S-37.LSPro Alsintan/TR2/VIII/2021 | Traktor Pertanian Roda Dua | Quick | G 600, Kubota RD 65 di-2S | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 46 | CV. Karya Hidup Sentosa | Jalan Magelang No. 144, Yogyakarta, DI. Yogyakarta, Indonesia | DI. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 40/S-37.LSPro Alsintan/TR2/VIII/2021 | Traktor Pertanian Roda Dua | Quick | Capung Metal, Honda GX 200 | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 47 | CV. Rumah Mesin | Jl. Parangtritis KM 5.6 Sewon, Bantul, DI. Yogyakarta, Indonesia | DI. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | 30 Agustus 2021 | 30 Agustus 2025 | 41/S-37.LSPro Alsintan/MPK/VIII/2021 | Mesin Pamarut Multi Komoditi Hasil Pertanian | Dayma | Tipe Rol | SNI 8030:2014 Mesin Pamarut Multi Komoditi Hasil Pertanian - syarat mutu dan metode uji - Tipe Rol | Sukarela | Tipe 5 |
| 48 | PT. Golden Agin Nusa | Jl. Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan, Ds. Tarikolot, Kec. Cireureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 08 September 2021 | 08 September 2025 | 42/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | Swan | BE -16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 49 | PT. Golden Agin Nusa | Jl. Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan, Ds. Tarikolot, Kec. Cireureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 08 September 2021 | 08 September 2025 | 43/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | Swan | SL-15 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 50 | PT. Golden Agin Nusa | Jl. Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan, Ds. Tarikolot, Kec. Cireureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 08 September 2021 | 08 September 2025 | 44/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | Swan | AP-15 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 51 | PT. Golden Agin Nusa | Jl. Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan, Ds. Tarikolot, Kec. Cireureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 08 September 2021 | 08 September 2025 | 45/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | Swan | SA-17 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 52 | PT. Golden Agin Nusa | Jl. Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan, Ds. Tarikolot, Kec. Cireureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 08 September 2021 | 08 September 2025 | 46/S-37.LSPro Alsintan/HSE/VIII/2021 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | Swan | SA-14 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 53 | PT. Yanmar Agricultural Machinery Manufacturing Indonesia | Jl. Raya Surabaya – Malang Km. 45, Desa Sumberejo, Kec. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia | Jawa Timur | Jawa Timur | 08 September 2021 | 08 September 2025 | 47/S-37.LSPro Alsintan/MPP/VIII/2021 | Mesin panen padi kombinasi | Yanmar | YH 150 + TF155R di | SNI 8185:2019 Mesin Padi Kombinasi - (paddy combine harvester) - syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 54 | PT. Citra Robin Sarana | Jl. Paya Bakung Diski No. 36, Kel. Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23 September 2021 | 23 September 2025 | 48/S-37.LSPro Alsintan/HS/IX/2021 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | Solo | Solo Indonesia 425 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 55 | PT. Citra Robin Sarana | Jl. Paya Bakung No. 36, Kel. Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23 September 2021 | 23 September 2025 | 49/S-37.LSPro Alsintan/HS/IX/2021 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | Putri Solo | 425 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|--|---|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 56 | PT. Citra Robin Sarana | Jl. Paya Bakung No. 36, Kel. Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23 September 2021 | 23 September 2025 | 50/S-37.LSPro Alsintan/HS/IX/2021 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | Putra Solo | 425 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 57 | PT. Golden Agin Nusa | Jalan Alternatif Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan RT 003 RW 005, Ds. Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat | Jawa Barat | Jawa Barat | 23 September 2021 | 23 September 2025 | 51/S-37.LSPro Alsintan/HS/IX/2021 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | Polar | 425 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 58 | PT. Golden Agin Nusa | Jalan Alternatif Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan RT 003 RW 005, Ds. Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat | Jawa Barat | Jawa Barat | 23 September 2021 | 23 September 2025 | 52/S-37.LSPro Alsintan/HSE/IX/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | Polar | L-16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 59 | PT. Agrindo Maju Lestari | Kawasan Purati Kencana Alam Kav-IX, Jl. Raya Serang KM 18,8, Cikupa, Tangerang, Banten | Tangerang | Tangerang | 23 September 2021 | 23 September 2025 | 53/S-37.LSPro Alsintan/HSE/IX/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | Tac Tasco | ES-17x | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 60 | PT. Golden Agin Nusa | Jl. Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan, Ds Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 23 September 2021 | 23 September 2025 | 54/S-37.LSPro Alsintan/HSE/IX/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | Swan | SA-14 (2 in 1) | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 61 | PT. Golden Agin Nusa | Jl. Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan, Ds Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 23 September 2021 | 23 September 2025 | 55/S-37.LSPro Alsintan/HSE/IX/2021 | Sprayer Gendong Elektrik | Swan | MTB -16 (2 in 1) | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 62 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | Graha CBA, Jl. CBD Paramount Serpong, Kav. 6, Gading Serpong, Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 10-Feb-22 | 10-Feb-26 | 01/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/II/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | BANZAI | Sprayer Electric Banzai Tipe 3 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 63 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | Graha CBA, Jl. CBD Paramount Serpong, Kav. 6, Gading Serpong, Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 10-Feb-22 | 10-Feb-26 | 02/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/II/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | BHINNEKA | Sprayer Electric Bhinneka Tipe 2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 64 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | Graha CBA, Jl. CBD Paramount Serpong, Kav. 6, Gading Serpong, Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 10-Feb-22 | 10-Feb-26 | 03/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/II/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | DJINGGO | Sprayer Electric Djinggo Tipe 5,5 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 65 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | Graha CBA, Jl. CBD Paramount Serpong, Kav. 6, Gading Serpong, Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 10-Feb-22 | 10-Feb-26 | 04/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/II/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | KEJORA | Sprayer Electric Kejora Tipe 4 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 66 | PT. Quantumplast Industry | Kawasan Jaya Wijaya No. 35, Jl. Pangkalan II RT.003 RW.003, Kel. Cikiwul, Kec. Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 31-Mar-22 | 31-Mar-26 | 05/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/III/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | DGW | Elektrik Kelas A | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 67 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 31-Mar-22 | 17 Juni 2024 | 06/S-37.LS Pro Alsintan/PA/III/2022 | Pompa Air sentrifugal untuk Irigasi | SHARK | SPWP 50-30/2" Premium | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 68 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 31-Mar-22 | 28 Desember 2024 | 07/S-37.LS Pro Alsintan/PA/III/2022 | Pompa Air sentrifugal untuk Irigasi | SHARK | SWP 50-30/2" | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 69 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 31-Mar-22 | 11 Desember 2022 | 08/S-37.LS Pro Alsintan/PA/III/2022 | Pompa Air sentrifugal untuk Irigasi | SHARK | SPWP 80-30/3" Premium | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 70 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 31-Mar-22 | 28 Desember 2024 | 09/S-37.LS Pro Alsintan/PA/III/2022 | Pompa Air sentrifugal untuk Irigasi | SHARK | SWP 80-30/3" | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--|------------|--|--|------------------|------------------|
| 72 | PT. Golden Agin Nusa | Jl. Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan, Ds Tarikolot, Kec. Citeureup, Bogor, Indonesia | Bogor | Bogor | 31-Mar-22 | 31-Mar-26 | 11/S-37.LS Pro Alsintan/MPJ/III/2022 | Mesin Pengasap Jinjing (Fogging Machine) | GOLDEN FOG | Golden Fog (GF-100) Elektrik / Jinjing | SNI 7190:2017 Mesin Pengasap Jinjing (Fogging Machine) - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 73 | PT. Golden Agin Nusa | Jl. Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan, Ds Tarikolot, Kec. Citeureup, Bogor, Indonesia | Bogor | Bogor | 31-Mar-22 | 31-Mar-26 | 12/S-37.LS Pro Alsintan/MPJ/III/2022 | Mesin Pengasap Jinjing (Fogging Machine) | GOLDEN FOG | Golden Fog (GF-100) Jinjing | SNI 7190:2017 Mesin Pengasap Jinjing (Fogging Machine) - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 74 | PT. Golden Agin Nusa | Jl. Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan, Ds Tarikolot, Kec. Citeureup, Bogor, Indonesia | Bogor | Bogor | 31-Mar-22 | 31-Mar-26 | 13/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/III/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | SWAN | BE-16 2 IN 1 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 75 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Kemandoran V/11 | Kemandoran V/11 | 31-Mar-22 | 31-Mar-26 | 14/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/III/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | FIRMAN | FKS16S2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 76 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 31-Mar-22 | 31-Mar-26 | 15/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/III/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | POLAR | EL-16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 77 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 31-Mar-22 | 31-Mar-26 | 16/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/III/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | POLAR | EM-16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 78 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 31-Mar-22 | 31-Mar-26 | 18/S-37.LS Pro Alsintan/HS/III/2022 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | ARTHA 16 | ART-16 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 79 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 31-Mar-22 | 31-Mar-26 | 19/S-37.LS Pro Alsintan/HS/III/2022 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | BOOSTER | 3WBS-16E | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 80 | PT. Yanmar Diesel Indonesia | Jl. Jakarta Bogor KM 34,8, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 31-Mar-22 | 31-Mar-26 | 20/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/III/2022 | Traktor Pertanian Roda Dua | YANMAR | YST Pro XL + TF 85 NL-di | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 81 | PT. Yanmar Diesel Indonesia | Jl. Jakarta Bogor KM 34,8, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 31-Mar-22 | 31-Mar-26 | 21/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/III/2022 | Traktor Pertanian Roda Dua | YANMAR | YST - DX + TF 85 NL-di | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 82 | PT. Honda Power Products Production | Jl. Rawa Gelam IV No. 14, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 22/S-37.LS Pro Alsintan/PA/V/2022 | Pompa Air sentrifugal untuk Irigasi | HONDA | WB30XN NFG | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 83 | PT. Honda Power Products Production | Jl. Rawa Gelam IV No. 14, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 23/S-37.LS Pro Alsintan/PA/V/2022 | Pompa Air sentrifugal untuk Irigasi | HONDA | WB20XN NFG | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 84 | PT. Yanmar Diesel Indonesia | Jl. Jakarta Bogor KM 34,8, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 24/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/V/2022 | Traktor Pertanian Roda Dua | YANMAR | YZC + TF105NL-di | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 85 | PT. Yanmar Diesel Indonesia | Jl. Jakarta Bogor KM 34,8, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 25/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/V/2022 | Traktor Pertanian Roda Dua | YANMAR | BRM DX + TF85NL-di | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|-------------------------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|------------------|------------------|
| 86 | PT. Yanmar Diesel Indonesia | Jl.Jakarta Bogor KM 34,8, Sukamaju, Cilandong, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 26/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/V/2022 | Traktor Pertanian Roda Dua | YANMAR | YM 80 + TF70LY-di | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 87 | PT. Yanmar Diesel Indonesia | Jl.Jakarta Bogor KM 34,8, Sukamaju, Cilandong, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 27/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/V/2022 | Traktor Pertanian Roda Dua | YANMAR | YST PRO + TF85 NL-di | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 88 | PT. Yanmar Diesel Indonesia | Jl.Jakarta Bogor KM 34,8, Sukamaju, Cilandong, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 28/S-37.LS Pro Alsintan/MPGTRK/V/2022 | Mesin Pengupas Gabah Tipe Rol Karet | YANMAR | HW60AN | SNI 4511:2011 Mesin Pengupas Gabah Tipe Rol Karet - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 89 | PT. Yanmar Diesel Indonesia | Jl.Jakarta Bogor KM 34,8, Sukamaju, Cilandong, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 29/S-37.LS Pro Alsintan/MPGSU/V/2022 | Mesin Penggiling Gabah Sekali Umpan | YANMAR | YMM20 | SNI 4511:2020 Mesin Penggiling Gabah Sekali Umpan - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 90 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 30/S-37.LS Pro Alsintan/PA/V/2022 | Pompa Air sentrifugal untuk Irigasi | BEJE | BJ 30 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 91 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 31/S-37.LS Pro Alsintan/PA/V/2022 | Pompa Air sentrifugal untuk Irigasi | HAT | HWP 30 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 92 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 32/S-37.LS Pro Alsintan/PA/V/2022 | Pompa Air sentrifugal untuk Irigasi | KOHPAD | WP 30 SP | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 93 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 33/S-37.LS Pro Alsintan/PA/V/2022 | Pompa Air sentrifugal untuk Irigasi | RAI | IE TEUGA - 30 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 94 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 30 Mei 2022 | 30 Mei 2026 | 34/S-37.LS Pro Alsintan/PA/V/2022 | Pompa Air sentrifugal untuk Irigasi | RAI | IE TEUGA - 20 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 95 | PT. Agrindo Maju Lestari | Kawasan Industri Purati Kencana Alam RT 007/001, Ds. Sukanegara Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Kab. Tangerang | 06 Juli 2022 | 06 Juli 2026 | 36/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | BENGAWAN SOLO INDONESIA | 425E | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 96 | PT. Agrindo Maju Lestari | Kawasan Industri Purati Kencana Alam RT 007/001, Ds. Sukanegara Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Kab. Tangerang | 06 Juli 2022 | 06 Juli 2026 | 37/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | TAC TASCO | 425E | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 97 | PT. Agrindo Maju Lestari | Kawasan Industri Purati Kencana Alam RT 007/001, Ds. Sukanegara Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Kab. Tangerang | 06 Juli 2022 | 06 Juli 2026 | 38/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | TAC TASCO | ES 14x | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 98 | PT. Ebara Indonesia | Jl. Raya Jakarta – Bogor Km. 32 Curug, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 06 Juli 2022 | 06 Juli 2026 | 39/S-37.LS Pro Alsintan/PA/VII/2022 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | Ebara | 80 SQPB | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Suakrela | tipe 5 |
| 99 | PT. Ebara Indonesia | Jl. Raya Jakarta – Bogor Km. 32 Curug, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 06 Juli 2022 | 06 Juli 2026 | 40/S-37.LS Pro Alsintan/PA/VII/2022 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | Ebara | 100 SQPB | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Suakrela | tipe 5 |
| 100 | PT. Ebara Indonesia | Jl. Raya Jakarta – Bogor Km. 32 Curug, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 06 Juli 2022 | 06 Juli 2026 | 41/S-37.LS Pro Alsintan/PA/VII/2022 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | Ebara | 150 SQPB | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Suakrela | tipe 5 |
| 101 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 12 Juli 2022 | 12 Juli 2026 | 42/S-37.LS Pro Alsintan/PA/VII/2022 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | GANZHEN | WPG GZ-02 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Suakrela | Tipe 5 |
| 102 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 12 Juli 2022 | 12 Juli 2026 | 43/S-37.LS Pro Alsintan/PA/VII/2022 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | GANZHEN | WPG GZ-03 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Suakrela | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|--|---|----------------|----------------|----------------|------------------|--|---|-------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 103 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 12 Juli 2022 | 12 Juli 2026 | 44/S-37.LS Pro Alsintan/PA/VII/2022 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | TANIKAYA | TWP SP-20 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Suakrela | Tipe 5 |
| 104 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 12 Juli 2022 | 12 Juli 2026 | 45/S-37.LS Pro Alsintan/PA/VII/2022 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | TANIKAYA | TWP SP-30 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Suakrela | Tipe 5 |
| 105 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 12 Juli 2022 | 12 Juli 2026 | 46/S-37.LS Pro Alsintan/PA/VII/2022 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | GUNUNG BIRU | PAS-3 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Suakrela | Tipe 5 |
| 106 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 12 Juli 2022 | 12 Juli 2026 | 47/S-37.LS Pro Alsintan/PA/VII/2022 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | JAVATECH | JAP 30 S | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Suakrela | Tipe 5 |
| 107 | PT. Golden Agin Nusa | Jalan Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan, Ds. Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia | Jawa Barat | Jawa Barat | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 48/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VIII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | TANIKAYA | TK HSP 2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 108 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | Jl. Raya Cikande – Rangkasbitung Km. 9 Kawasan CBA Estate Kav. 6 Jawilan, Kab. Serang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 49/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VIII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | JOERAGAN | SPRAYER ELEKTRIK JOERAGAN TIPE 3 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 109 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | Jl. Raya Cikande – Rangkasbitung Km. 9 Kawasan CBA Estate Kav. 6 Jawilan, Kab. Serang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 50/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VIII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | PATIMURA | SPRAYER ELEKTRIK PATIMURA TIPE 3 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 110 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | Jl. Raya Cikande – Rangkasbitung Km. 9 Kawasan CBA Estate Kav. 6 Jawilan, Kab. Serang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 51/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VIII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | SOLUSI | SPRAYER ELEKTRIK SOLUSI TIPE 3 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 111 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | Jl. Raya Cikande – Rangkasbitung Km. 9 Kawasan CBA Estate Kav. 6 Jawilan, Kab. Serang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 52/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/VIII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | TAFU | SPRAYER ELEKTRIK TAFU TIPE 3 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 112 | CV. Karya Hidup Sentosa | Dusun Karang Giling dan Bulak, Desa Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo, DI. Yogyakarta, Indonesia | DI. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 53/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/VIII/2022 | Traktor Pertanian Roda Dua | QUICK | AMBERJACK, Kubota RD 110 DI-2T | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 113 | CV. Karya Hidup Sentosa | Dusun Karang Giling dan Bulak, Desa Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo, DI. Yogyakarta, Indonesia | DI. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 54/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/VIII/2022 | Traktor Pertanian Roda Dua | QUICK | CAPUNG RAWA, Honda GX 200 | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 114 | CV. Karya Hidup Sentosa | Dusun Karang Giling dan Bulak, Desa Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo, DI. Yogyakarta, Indonesia | DI. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 55/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/VIII/2022 | Traktor Pertanian Roda Dua | QUICK | M 1000 ALFA, Kubota RD 85 DI-2S | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 115 | CV. Karya Hidup Sentosa | Dusun Karang Giling dan Bulak, Desa Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo, DI. Yogyakarta, Indonesia | DI. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 56/S-37.LS Pro Alsintan/MPPK/VIII/2022 | Mesin Panen Padi Kombinasi (<i>Paddy Combine Harvester</i>) | QUICK | QH-11B DE | SNI 8185:2019 Mesin Padi Kombinasi - (<i>paddy combine harvester</i>) - syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 116 | CV. Karya Hidup Sentosa | Dusun Karang Giling dan Bulak, Desa Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo, DI. Yogyakarta, Indonesia | DI. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 57/S-37.LS Pro Alsintan/MT/VIII/2022 | Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder | QUICK | Cacah Bumi, Honda GX 160 | SNI 8031:2019 Mini Tiller - Mesin Pengolah Tanah Sekunder - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 117 | CV. Karya Hidup Sentosa | Dusun Karang Giling dan Bulak, Desa Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo, DI. Yogyakarta, Indonesia | DI. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 58/S-37.LS Pro Alsintan/MT/VIII/2022 | Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder | QUICK | Cacah Bumi, Honda GX 200 | SNI 8031:2019 Mini Tiller - Mesin Pengolah Tanah Sekunder - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 118 | CV. Karya Hidup Sentosa | Dusun Karang Giling dan Bulak, Desa Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo, DI. Yogyakarta, Indonesia | DI. Yogyakarta | DI. Yogyakarta | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 59/S-37.LS Pro Alsintan/MT/VIII/2022 | Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder | QUICK | Cakar Baja, Honda GX 160 | SNI 8031:2019 Mini Tiller - Mesin Pengolah Tanah Sekunder - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------|---|--|------------------|------------------|
| 119 | CV. Karya Hidup Sentosa | Dusun Karang Giling dan Bulak, Desa Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo, Di. Yogyakarta, Indonesia | Di. Yogyakarta | Di. Yogyakarta | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 60/S-37.LS Pro Alsintan/MT/VIII/2022 | Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder | QUICK | Cakar Baja Honda GX 200 | SNI 8031:2019 Mini Tiller - Mesin Pengolah Tanah Sekunder - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 120 | CV. Karya Hidup Sentosa | Dusun Karang Giling dan Bulak, Desa Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo, Di. Yogyakarta, Indonesia | Di. Yogyakarta | Di. Yogyakarta | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 61/S-37.LS Pro Alsintan/MT/VIII/2022 | Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder | QUICK | Cakar Baja Mini, Honda GX 160 | SNI 8031:2019 Mini Tiller - Mesin Pengolah Tanah Sekunder - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 121 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl. Industri Raya Blok A No. 6, Zona Industri Keroncong Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia | Banten | Banten | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 62/S-37.LS Pro Alsintan/MT/VIII/2022 | Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder | ISHOKU | IC-800 | SNI 8031:2019 Mini Tiller - Mesin Pengolah Tanah Sekunder - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 122 | PT. Yanmar Diesel Indonesia | Jl. Raya Surabaya – Malang Km. 45, Desa Sumberejo, Kec. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia | Jawa Timur | Jawa Timur | 4 Agustus 2022 | 3 Agustus 2026 | 63/S-37.LS Pro Alsintan/MT/VIII/2022 | Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder | YANMAR | Te 550 ex | SNI 8031:2019 Mini Tiller - Mesin Pengolah Tanah Sekunder - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 123 | PT. Anugrah Gloria Mas | Jl. Tengah, Dusun VI, Kel. Dalu X-A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Nov-22 | 23-Nov-26 | 64/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | BOOSTER | Tipe Elektrik Kelas A Model HX-16C2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 124 | PT. Anugrah Gloria Mas | Jl. Tengah, Dusun VI, Kel. Dalu X-A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Nov-22 | 23-Nov-26 | 65/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | JITU | Tipe Elektrik Kelas A Model HX-18F | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 125 | PT. Anugrah Gloria Mas | Jl. Tengah, Dusun VI, Kel. Dalu X-A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Nov-22 | 23-Nov-26 | 66/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | BOOSTER | Tipe Elektrik (2 in 1) Kelas A Model HX-D16C2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 126 | PT. Anugrah Gloria Mas | Jl. Tengah, Dusun VI, Kel. Dalu X-A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Nov-22 | 23-Nov-26 | 67/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | JITU | Tipe Elektrik (2 in 1) Kelas A Model HX-D18F | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 127 | PT. Anugrah Gloria Mas | Jl. Tengah, Dusun VI, Kel. Dalu X-A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Nov-22 | 23-Nov-26 | 68/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | KUAT | Tipe Elektrik (2 in 1) Kelas A Model HX-D16C2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 128 | PT. Anugrah Gloria Mas | Jl. Tengah, Dusun VI, Kel. Dalu X-A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Nov-22 | 23-Nov-26 | 69/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | NAGATA | Tipe Elektrik (2 in 1) Kelas A Model HX-D16C2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 129 | PT. Anugrah Gloria Mas | Jl. Tengah, Dusun VI, Kel. Dalu X-A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Nov-22 | 23-Nov-26 | 70/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | CHEETOS | Tipe Elektrik (2 in 1) Kelas A Model HX-D16C2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 130 | PT. Sinar Bintang Rezeki | Jl. Pulau Pamagaran Blok A No. 19 KIM III, Desa Tangkahan, Kec.Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Nov-22 | 23-Nov-26 | 71/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | AGROSPRAY | Kelas A Model Tipe Elektrik | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 131 | PT. Sinar Bintang Rezeki | Jl. Pulau Pamagaran Blok A No. 19 KIM III, Desa Tangkahan, Kec.Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Nov-22 | 23-Nov-26 | 72/S-37.LS Pro Alsintan/HS/XI/2022 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | AGROSPRAY | Kelas A Model Tipe Semi Otomatis | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 132 | PT. Sinar Bintang Rezeki | Jl. Pulau Pamagaran Blok A No. 19 KIM III, Desa Tangkahan, Kec.Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Nov-22 | 23-Nov-26 | 73/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | GREENMAX | Kelas A Model Tipe Elektrik | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 133 | PT. Sinar Bintang Rezeki | Jl. Pulau Pamagaran Blok A No. 19 KIM III, Desa Tangkahan, Kec.Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Nov-22 | 23-Nov-26 | 74/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | TOP ONE | Kelas A Model Tipe Elektrik | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 134 | PT. Sinar Bintang Rezeki | Jl. Pulau Pamagaran Blok A No. 19 KIM III, Desa Tangkahan, Kec.Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Nov-22 | 23-Nov-26 | 75/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | FARMGUARD | Kelas A Model Tipe Elektrik | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 135 | CV. Javatech Agro Persada | Desa Kedungbulus RT.003 RW.003 Kecamatan, Gembong, Pati, Jawa Tengah, Indonesia | Jawa Tengah | Jawa Tengah | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 76/S-37.LS Pro Alsintan/MPJ/XII/2022 | Mesin Pemipil Jagung | JAVATECH | Javatech CSK 2000 | SNI 7428 : 2008 Mesin pemipil Jagung - Syarat mutu dan cara uji | Sukarela | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| 136 | CV. Javatech Agro Persada | Desa Kedungbulus RT.003 RW.003 Kecamatan, Gembong, Pati, Jawa Tengah, Indonesia | Jawa Tengah | Jawa Tengah | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 77/S-37.LS Pro Alsintan/MPPM/XII/2022 | Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai | JAVATECH | PTM 001 | SNI 7866:2013 Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 137 | PT.Tanikaya Multi Sarana | Jl. Soepardjo Roestam RT.001 RW.007, Desa/ Kelurahan Sokaraja Tengah, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia | Propinsi Jawa Tengah | Propinsi Jawa Tengah | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 78/S-37.LS Pro Alsintan/MPP/XII/2022 | Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami | TANIKAYA | TANIKAYA-TK PT1000K | SNI 7429:2008 Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 138 | PT.Tanikaya Multi Sarana | Jl. Soepardjo Roestam RT.001 RW.007, Desa/ Kelurahan Sokaraja Tengah, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia | Propinsi Jawa Tengah | Propinsi Jawa Tengah | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 79/S-37.LS Pro Alsintan/MPPM/XII/2022 | Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai | TANIKAYA | TANIKAYA-TK PT1000MK | SNI 7866:2013 Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 139 | PT.Tanikaya Multi Sarana | Jl. Soepardjo Roestam RT.001 RW.007, Desa/ Kelurahan Sokaraja Tengah, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia | Propinsi Jawa Tengah | Propinsi Jawa Tengah | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 80/S-37.LS Pro Alsintan/MPJ/XII/2022 | Mesin Pemipil jagung | TANIKAYA | TANIKAYA-TK PT PJK-2T | SNI 7428 : 2008 Mesin pemipil Jagung - Syarat mutu dan cara uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 140 | PT. Sinar Bintang Rezeki | Komplek Pergudangan Intan Blok R8 No. 2, Kel. Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 81/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | ALIBABA | Tipe Elektrik | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 141 | PT. Sinar Bintang Rezeki | Komplek Pergudangan Intan Blok R8 No. 2, Kel. Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 82/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | AGROSPRAY | Tipe 2 in 1 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 142 | PT. Sinar Bintang Rezeki | Komplek Pergudangan Intan Blok R8 No. 2, Kel. Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 83/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | TOP ONE | Tipe 2 in 1 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 143 | PT. Yanmar Diesel Indonesia | Jl. Raya Surabaya – Malang Km. 45, Desa Sumberejo, Kec. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia | Jawa Timur | Jawa Timur | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 84/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/XII/2022 | Traktor Pertanian Roda Dua | YANMAR | V2 + YANMAR TF85NL-di | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 144 | PT. Yanmar Diesel Indonesia | Jl. Raya Surabaya – Malang Km. 45, Desa Sumberejo, Kec. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia | Jawa Timur | Jawa Timur | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 85/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/XII/2022 | Traktor Pertanian Roda Dua | YANMAR | YST-L + YANMAR TF85NL-di | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 145 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 86/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | KRESNA ELEKTRIC BATTERY SPRAYER | ME-1 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 146 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 87/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | KRESNA ELEKTRIC BATTERY SPRAYER | E-1 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 147 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | DKI Jakarta | DKI Jakarta | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 88/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | KOALISI 16 | P-KOA | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 148 | PT. Centa Brasindo Abadi Chemical Industry | Jl. Raya Cikande – Rangkasbitung Km. 9 Kawasan CBA Estate Kav. 6 Jawilan, Kab. Serang, Propinsi Banten, Indonesia | Propinsi Banten | Propinsi Banten | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 89/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XII/2022 | Sprayer Gendong Elektrik | SEIKAKU | Sprayer Elektrik SeikakuTipe 3 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 149 | CV. Mandiri Garlica Pratama | Jalan Soekarno – Hatta, Gang 11 no. 28, Tanjungkarang RT 01 RW 04, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia | Jawa Tengah | Jawa Tengah | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 90/S-37.LS Pro Alsintan/MPPM/XII/2022 | Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai | ATHOOSE | MPT-12-AJ | SNI 7866:2013 Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 150 | CV. Mandiri Garlica Pratama | Jalan Soekarno – Hatta, Gang 11 no. 28, Tanjungkarang RT 01 RW 04, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia | Jawa Tengah | Jawa Tengah | 23-Dec-22 | 23-Dec-26 | 91/S-37.LS Pro Alsintan/MPP/XII/2022 | Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami | ISHOKU | PTP 400 GP | SNI 7429:2008 Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 151 | CV. Javatech Agro Persada | Desa Kedungbulus RT.003 RW.003 Kecamatan, Gembong, Pati, Jawa Tengah | Pati | Pati | 03 Maret 2023 | 03 Maret 2027 | 01/S-37.LS Pro Alsintan/MPP/III/2023 | Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami | JAVATECH | Javatech PTH 500 | SNI 7429:2008 Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 152 | PT. Sinar Bintang Rezeki | Jl. Pulau Pamagaran Blok A No. 19 KIM III, Desa Tangkahan, Kec.Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 03 Maret 2023 | 03 Maret 2027 | 02/S-37.LS Pro Alsintan/HS/III/2023 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | TOP ONE | Semi Otomatis | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 153 | PT. Sinar Bintang Rezeki | Jl. Pulau Pamagaran Blok A No. 19 KIM III, Desa Tangkahan, Kec.Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia | Sumatera Utara | Sumatera Utara | 03 Maret 2023 | 03 Maret 2027 | 03/S-37.LS Pro Alsintan/HS/III/2023 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | ALIBABA | Semi Otomatis | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 154 | PT. Bengkel Madanitec Jogja | Jl. Gunungan 1, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, DIY | Yogyakarta | Yogyakarta | 03 Maret 2023 | 03 Maret 2027 | 04/S-37.LS Pro Alsintan/MPO/III/2023 | Mesin Penghancur (Crusher) Bahan Baku Pupuk Organik | MADANITEC | CR-500 | SNI 7590:2011 Mesin Penghancur (<i>crusher</i>) Bahan Baku Pupuk Organik - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 155 | PT. Kencana Fajar Jaya | Jl. Petemon Barat No. 123, Surabaya | Petemon Barat No. 123 | Petemon Barat No. 123 | 03 Maret 2023 | 03 Maret 2027 | 05/S-37.LS Pro Alsintan/MPPM/III/2023 | Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai | KFJ | PT6465 KFJ BS | SNI 7866:2013 Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 156 | PT. Agrindo | Jl. Raya bambe Km 19,3 RT 13 RW 04, Bambe Driyorejo, Gresik, Jawa Timur | Gresik | Gresik | 18-Apr-23 | 18-Apr-27 | 06/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/IV/2023 | Traktor Pertanian Roda Dua | AGRINDO | KAI 711 + DIAMOND DI 1100 L | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 157 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | 18-Apr-23 | 18-Apr-27 | 07/S-37.LS Pro Alsintan/HS/IV/2023 | Sprayer Gendong Semi Otomatis | OMEGA | P-OME | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 158 | PT. Pabrik Mesin Guntur | Jl. Kolonel Sugiono Nomor 14, Malang, Jawa Timur | Malang | Malang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 08/S-37.LS Pro Alsintan/PA/X/2023 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | GUNTUR | GTO-3 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 159 | PT. Pabrik Mesin Guntur | Jl. Kolonel Sugiono Nomor 14, Malang, Jawa Timur | Malang | Malang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 09/S-37.LS Pro Alsintan/PA/X/2023 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | GUNTUR | GTO-4 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 160 | PT. Pabrik Mesin Guntur | Jl. Kolonel Sugiono Nomor 14, Malang, Jawa Timur | Malang | Malang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 10/S-37.LS Pro Alsintan/PA/X/2023 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | GUNTUR | GTO-6 L | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 161 | PT. Pabrik Mesin Guntur | Jl. Kolonel Sugiono Nomor 14, Malang, Jawa Timur | Malang | Malang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 11/S-37.LS Pro Alsintan/PA/X/2023 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | GUNTUR | GMF 8-1 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 162 | PT. Pabrik Mesin Guntur | Jl. Kolonel Sugiono Nomor 14, Malang, Jawa Timur | Malang | Malang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 12/S-37.LS Pro Alsintan/PA/X/2023 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | GUNTUR | SIP-3 | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 163 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 13/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | MANNA 16 | P-MAN | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 164 | PT. Cipta Agri Nusantara | Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BB no.29 Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten | Kab. Tangerang | Kab. Tangerang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 14/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | BEJE | 16S | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|--|---------------|------------|---|------------------|------------------|
| 165 | PT. Cipta Agri Nusantara | Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BB no.29 Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten | Kab. Tangerang | Kab. Tangerang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 15/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | GORUTECH | GOLD D16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 166 | PT. Cipta Agri Nusantara | Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BB no.29 Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten | Kab. Tangerang | Kab. Tangerang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 16/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | KISUBA | KB16E | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 167 | PT. Cipta Agri Nusantara | Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BB no.29 Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten | Kab. Tangerang | Kab. Tangerang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 17/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | OSSO | NF16L | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 168 | PT. Cipta Agri Nusantara | Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BB no.29 Kel. Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten | Kab. Tangerang | Kab. Tangerang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 18/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | DAPONT | TWO 16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 169 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Selatan | Kota Adm. Jakarta Selatan | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 19/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | DIVOT | DV-16F2S | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 170 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Selatan | Kota Adm. Jakarta Selatan | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 20/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | AGRO STAR 383 | AS-ES 16A | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 171 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Selatan | Kota Adm. Jakarta Selatan | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 21/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | AGRO STAR 383 | AS-ES 16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 172 | PT. Anugrah Gloria Mas | Jl. Tengah Dusun VI, Desa/Kel. Dalu Sepuluh-A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kab. Deli Serdang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 22/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | CHEETOS | HX-16C2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 173 | PT. Anugrah Gloria Mas | Jl. Tengah Dusun VI, Desa/Kel. Dalu Sepuluh-A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kab. Deli Serdang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 23/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | KUAT | HX-16C2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 174 | PT. Anugrah Gloria Mas | Jl. Tengah Dusun VI, Desa/Kel. Dalu Sepuluh-A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kab. Deli Serdang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 24/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | NAGATA | HX-16C2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 175 | PT. Anugrah Gloria Mas | Jl. Tengah Dusun VI, Desa/Kel. Dalu Sepuluh-A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kab. Deli Serdang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 25/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | GOLDEN STAR | HX-16C2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 176 | PT. Anugrah Gloria Mas | Jl. Tengah Dusun VI, Desa/Kel. Dalu Sepuluh-A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara | Sumater Utara | Kab. Deli Serdang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 26/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | GOLDEN STAR | HX-D16C2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 177 | PT. Agrindo Maju Lestari | Kawasan Purati Kencana Alam Kav-IX, Jl. Raya Serang Km. 18,8, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten | Banten | Kab. Tangerang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 27/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | TAC Tasco | ES 16X | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 178 | PT. Agrindo Maju Lestari | Kawasan Purati Kencana Alam Kav-IX, Jl. Raya Serang Km. 18,8, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten | Banten | Kab. Tangerang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 28/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | TAC Tasco | ES 16M | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 179 | PT. Agrindo Maju Lestari | Kawasan Purati Kencana Alam Kav-IX, Jl. Raya Serang Km. 18,8, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten | Banten | Kab. Tangerang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 29/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | MOTOYAMA | MBS-16L | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|--|------------------|------------------|
| 180 | PT. Agrindo Maju Lestari | Kawasan Purati Kencana Alam Kav-IX, Jl. Raya Serang Km. 18,8, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten | Banten | Kab. Tangerang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 30/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | H & L | HLP 3016 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 181 | PT. Agrindo Maju Lestari | Kawasan Purati Kencana Alam Kav-IX, Jl. Raya Serang Km. 18,8, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten | Banten | Kab. Tangerang | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 31/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | TAC Tasco | G1600M | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 182 | PT. Rajawali Bahrum Perkasa | Jl. Pasar 1 Kawasan Industri, Cemara Cahaya Mas No. 8R Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang | Kec. Percut Sei Tuan | Kec. Percut Sei Tuan | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 32/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | TANIKU | 16-T1 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 183 | PT. Rajawali Bahrum Perkasa | Jl. Pasar 1 Kawasan Industri, Cemara Cahaya Mas No. 8R Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang | Kec. Percut Sei Tuan | Kec. Percut Sei Tuan | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 33/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | TANIKU | 16-T2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 184 | PT. Rajawali Bahrum Perkasa | Jl. Pasar 1 Kawasan Industri, Cemara Cahaya Mas No. 8R Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang | Kec. Percut Sei Tuan | Kec. Percut Sei Tuan | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 34/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | NOKAKU | 16-N1 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 185 | PT. Rajawali Bahrum Perkasa | Jl. Pasar 1 Kawasan Industri, Cemara Cahaya Mas No. 8R Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang | Kec. Percut Sei Tuan | Kec. Percut Sei Tuan | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 35/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | NOKAKU | 16-N2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 186 | PT. Golden Multijaya Plastindo | Jl. Kombo Karno Nomor 69, Kel. Serdang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung | Kab. Lampung Selatan | Kab. Lampung Selatan | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 36/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | DOT.ON | DTB-16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 187 | PT. Golden Multijaya Plastindo | Jl. Kombo Karno Nomor 69, Kel. Serdang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung | Kab. Lampung Selatan | Kab. Lampung Selatan | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 37/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | CHOTA | CTE-16A | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 188 | PT. Golden Multijaya Plastindo | Jl. Kombo Karno Nomor 69, Kel. Serdang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung | Kab. Lampung Selatan | Kab. Lampung Selatan | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 38/S-37.LS Pro Alsintan/HS/X/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis | ALPHA 16 | AHP-16 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 189 | PT. Bahagia Jaya Sejahtera | Jl. Mayjen HE. Sukma No. 58, Ciawi, Bogor, Jawa Barat | Bogor | Bogor | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 39/S-37.LS Pro Alsintan/MPO/X/2023 | Mesin Penghancur (Crusher) Bahan Baku Pupuk Organik | BEJE | 800 D | SNI 7590:2011 Mesin Penghancur (crusher) Bahan Baku Pupuk Organik - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 190 | PT. Bahagia Jaya Sejahtera | Jl. Mayjen HE. Sukma No. 58, Ciawi, Bogor, Jawa Barat | Bogor | Bogor | 30 Oktober 2023 | 30 Oktober 2027 | 40/S-37.LS Pro Alsintan/MPJ/X/2023 | Mesin Pemipil Jagung | BEJE | UK 22 N | SNI 7428 : 2008 Mesin pemipil Jagung - Syarat mutu dan cara uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 191 | CV. Saga Multi Industri | Jl. Letda T. Asmita No.10, Desa/Kel. Nanggaleng, Kec. Citamiang Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Kec. Citamiang Kota Sukabumi | Kec. Citamiang Kota Sukabumi | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 41/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | MAXTRAL | MX-16BSP | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 192 | CV. Saga Multi Industri | Jl. Letda T. Asmita No.10, Desa/Kel. Nanggaleng, Kec. Citamiang Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Kec. Citamiang Kota Sukabumi | Kec. Citamiang Kota Sukabumi | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 42/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | QUDA KARISMA | NM-16EL1 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 193 | CV. Saga Multi Industri | Jl. Letda T. Asmita No.10, Desa/Kel. Nanggaleng, Kec. Citamiang Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Kec. Citamiang Kota Sukabumi | Kec. Citamiang Kota Sukabumi | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 43/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | SCL X-TRA | SMR -E16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 194 | CV. Saga Multi Industri | Jl. Letda T. Asmita No.10, Desa/Kel. Nanggaleng, Kec. Citamiang Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Kec. Citamiang Kota Sukabumi | Kec. Citamiang Kota Sukabumi | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 44/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | SHIGERU | SGR-160E | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 195 | CV. Saga Multi Industri | Jl. Letda T. Asmita No.10, Desa/Kel. Nanggaleng, Kec. Citamiang Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Kec. Citamiang Kota Sukabumi | Kec. Citamiang Kota Sukabumi | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 45/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | SS.SUMOSAN | SS-16KSE | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 196 | PT. Qantumplast Industry | Kawasan Jaya Wijaya No. 35, Jl. Pangkalan II RT.003 RW.003, Kel. Cikiwul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 46/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | DGW | ECO.02 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| 197 | PT. Quantumplast Industry | Kawasan Jaya Wijaya No. 35, Jl. Pangkalan II RT.003 RW.003, Kel. Cikiwul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 47/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | NAYA Sprayer | ECO.03 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 198 | PT. Multiplastindo Makmur | Dsn. Grogol Ds. Winong, Desa/Kel. Winong, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | Kab. Pasuruan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 48/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | MKK | MKE-16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 199 | PT. Sinar Bintang Rezeki | Pulau Pamagaran Kawasan Industri Medan-III Blok A-19, Desa Tangkahan, Kec.Medan Labuhan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | Kota Medan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 49/S-37.LS Pro Alsintan/HS/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis | FARMGUARD | Semi Otomatis | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 200 | PT. Golden Agin Nusa | Jalan Alternatif Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan RT 003 RW 005, Ds. Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | Kab. Bogor | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 50/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | BUTTERFLY | SE-16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 201 | PT. Golden Agin Nusa | Jalan Alternatif Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan RT 003 RW 005, Ds. Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | Kab. Bogor | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 51/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | SWAN | BE-16 TriGuna | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 202 | PT. Golden Agin Nusa | Jalan Alternatif Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan RT 003 RW 005, Ds. Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | Kab. Bogor | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 52/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | SWAN | LE-16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 203 | PT. Golden Agin Nusa | Jalan Alternatif Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan RT 003 RW 005, Ds. Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | Kab. Bogor | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 53/S-37.LS Pro Alsintan/HS/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis | SWAN | MTB-16 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 204 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Selatan | Kota Adm. Jakarta Selatan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 54/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | ARTHA 16EL | ART 16E | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 205 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Selatan | Kota Adm. Jakarta Selatan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 55/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | BINTANG PHOENIX | BP 16S2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 206 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Selatan | Kota Adm. Jakarta Selatan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 56/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | DRAGON STAR | DS-17STD | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 207 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Selatan | Kota Adm. Jakarta Selatan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 57/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | STAR TOP | ST16S2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 208 | PT. Star Metal Ware Industry | Jl. Kebayoran Lama, Gg. Kemandoran V/11, Desa/Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Selatan | Kota Adm. Jakarta Selatan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 58/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | V2 | V216S2 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|--|------------------|------------------|
| 209 | PT. Citra Robin Sarana | Jl. Paya Bakung Diski No. 36, Desa/Kelurahan Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kab. Deli Serdang | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 59/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | TANIKA | TNK-Q1 (Elektrik) | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 210 | PT. Citra Robin Sarana | Jl. Paya Bakung Diski No. 36, Desa/Kelurahan Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kab. Deli Serdang | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 60/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | TANIKA | TNK-Q2 (Manual, Elektrik) | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 211 | PT. Citra Robin Sarana | Jl. Paya Bakung Diski No. 36, Desa/Kelurahan Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kab. Deli Serdang | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 61/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | TANIKA | TNK-Q3 (Manual, Elektrik & Pengaduk) | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 212 | PT. Citra Robin Sarana | Jl. Paya Bakung Diski No. 36, Desa/Kelurahan Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kab. Deli Serdang | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 62/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | TANIKA | TNK-Q1 Pro (Elektrik) | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 213 | PT. Citra Robin Sarana | Jl. Paya Bakung Diski No. 36, Desa/Kelurahan Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kab. Deli Serdang | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 63/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | TANIKA | TNK-Q2 Pro (Manual, Elektrik) | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 214 | PT. Citra Robin Sarana | Jl. Paya Bakung Diski No. 36, Desa/Kelurahan Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kab. Deli Serdang | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 64/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | TANIKA | TNK-Q3 Pro (Manual, Elektrik & Pengaduk) | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 215 | CV. Stamina Prima Sempurna | Jl. Tambakaji Raya No. 10A, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | Kota Semarang | Kota Semarang | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 65/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | BULL TOOL INDONESIA | SBL B-16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 216 | CV. Stamina Prima Sempurna | Jl. Tambakaji Raya No. 10A, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | Kota Semarang | Kota Semarang | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 66/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | BULL TOOL INDONESIA | SBL O-16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 217 | PT. Golden Multijaya Plastindo | Jl. Kombo Karno Nomor 69, Kel. Serdang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung | Kab. Lampung Selatan | Kab. Lampung Selatan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 67/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | DOT.ON | DTO-16 | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 218 | PT. Golden Multijaya Plastindo | Jl. Kombo Karno Nomor 69, Kel. Serdang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung | Kab. Lampung Selatan | Kab. Lampung Selatan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 68/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | ALPHA 16 EL | AHP-16E | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 219 | PT. Golden Multijaya Plastindo | Jl. Kombo Karno Nomor 69, Kel. Serdang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung | Kab. Lampung Selatan | Kab. Lampung Selatan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 69/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | AMOY 16 EL | AMY-16E | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 220 | PT. Golden Multijaya Plastindo | Jl. Kombo Karno Nomor 69, Kel. Serdang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung | Kab. Lampung Selatan | Kab. Lampung Selatan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 70/S-37.LS Pro Alsintan/HSE/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | CHOTA | CTE-16B | SNI 8485:2018 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 221 | PT. Golden Multijaya Plastindo | Jl. Kombo Karno Nomor 69, Kel. Serdang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung | Kab. Lampung Selatan | Kab. Lampung Selatan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 71/S-37.LS Pro Alsintan/HS/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis | AMOY 16 | AMY-16 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 222 | PT. Golden Multijaya Plastindo | Jl. Kombo Karno Nomor 69, Kel. Serdang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung | Kab. Lampung Selatan | Kab. Lampung Selatan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 72/S-37.LS Pro Alsintan/HS/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis | DOT.ON | DT-16 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |
| 223 | PT. Golden Multijaya Plastindo | Jl. Kombo Karno Nomor 69, Kel. Serdang, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung | Kab. Lampung Selatan | Kab. Lampung Selatan | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 73/S-37.LS Pro Alsintan/HS/XI/2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis | PANDA | PD-16 | SNI 4513:2012 Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Semi Otomatis - syarat mutu dan metode uji | Wajib | Tipe 5 |

| No. | Perusahaan yang Disertifikasi | Alamat Perusahaan | Provinsi | Kabupaten/Kota | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir | Nomor Sertifikat | Jenis Produk Alsintan | Merek | Tipe/Model | Nomor SNI | Status Penerapan | Tipe Sertifikasi |
|-----|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|---|----------|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| 224 | CV. Karya Hidup Sentosa | Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kec. Tegalarjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 74/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/XI/2023 | Traktor Pertanian Roda Dua | QUICK | G1000 + KUBOTA RD 85 DI-1S | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 225 | CV. Karya Hidup Sentosa | Jalan Magelang No. 144, Desa/Kelurahan Karangwaru, Kec. Tegalarjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 75/S-37.LS Pro Alsintan/TR2/XI/2023 | Traktor Pertanian Roda Dua | QUICK | G3000 Zeva + KUBOTA RD 85 DI-1S | SNI 0738:2014 dan SNI 0738:2014/Amd.1:2016 Traktor Pertanian Roda Dua, syarat mutu dan metode uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 226 | CV. Mandiri Garlica Pratama | Jalan Soekarno Hatta, Gang 11 no. 28, Tanjungkarang RT 01 RW 04, Kec. Jati, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah | Kab. Kudus | Kab. Kudus | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 76/S-37.LS Pro Alsintan/MPO/XI/2023 | Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk organik | ISHOKU | AP 1800 GP | SNI 7590:2011 Mesin Penghancur (crusher) Bahan Baku Pupuk Organik - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 227 | CV. Mandiri Garlica Pratama | Jalan Soekarno Hatta, Gang 11 no. 28, Tanjungkarang RT 01 RW 04, Kec. Jati, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah | Kab. Kudus | Kab. Kudus | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 77/S-37.LS Pro Alsintan/MPHPT/XI/2023 | Mesin Pencacah Hijauan Pakan (chopper) | ISHOKU | CP 2200S GP | SNI 7412:2008 Mesin Pencacah Pakan (chopper) - Unjuk Kerja | Sukarela | Tipe 5 |
| 228 | CV. Mandiri Garlica Pratama | Jalan Soekarno Hatta, Gang 11 no. 28, Tanjungkarang RT 01 RW 04, Kec. Jati, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah | Kab. Kudus | Kab. Kudus | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 78/S-37.LS Pro Alsintan/MPP/XI/2023 | Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami | ATHOOSE | RPT-4-AJ | SNI 7429:2008 Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 229 | CV. Mandiri Garlica Pratama | Jalan Soekarno Hatta, Gang 11 no. 28, Tanjungkarang RT 01 RW 04, Kec. Jati, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah | Kab. Kudus | Kab. Kudus | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 79/S-37.LS Pro Alsintan/MPP/XI/2023 | Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami | ATHOOSE | RPT-12-AJ | SNI 7429:2008 Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 230 | PT. Sharprindo Dinamika Prima | Jl Industri Raya Blok A No. 6 Zona Industri Keroncong, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten | Kota Tangerang | Kota Tangerang | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 80/S-37.LS Pro Alsintan/PA/XI/2023 | Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi | Shark | SPWP 80-30/3" Premium | SNI 141:2020 Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi – Unjuk Kerja dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 231 | CV. Phonna Raya Machinery | Jl. Manggis Girang RT 002 RW 010 Kel. Benda Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Kab. Sukabumi | Kab. Sukabumi | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 81/S-37.LS Pro Alsintan/MPP/XI/2023 | Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami | KOHPAD | TM 020 DN | SNI 7429:2008 Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 232 | CV. Phonna Raya Machinery | Jl. Manggis Girang RT 002 RW 010 Kel. Benda Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Kab. Sukabumi | Kab. Sukabumi | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 82/S-37.LS Pro Alsintan/MPP/XI/2023 | Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami | KOHPAD | TM 020 GH | SNI 7429:2008 Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 233 | CV. Phonna Raya Machinery | Jl. Manggis Girang RT 002 RW 010 Kel. Benda Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Kab. Sukabumi | Kab. Sukabumi | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 83/S-37.LS Pro Alsintan/MPJ/XI/2023 | Mesin pemipil Jagung | KOHPAD | N 750 CS | SNI 7428 : 2008 Mesin pemipil Jagung - Syarat mutu dan cara uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 234 | CV. Phonna Raya Machinery | Jl. Manggis Girang RT 002 RW 010 Kel. Benda Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Kab. Sukabumi | Kab. Sukabumi | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 84/S-37.LS Pro Alsintan/MPHPT/XI/2023 | Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk organik | KOHPAD | APPO 808 | SNI 7590:2011 Mesin Penghancur (crusher) Bahan Baku Pupuk Organik - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 235 | CV. Phonna Raya Machinery | Jl. Manggis Girang RT 002 RW 010 Kel. Benda Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | Kab. Sukabumi | Kab. Sukabumi | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 85/S-37.LS Pro Alsintan/MPM/XI/2023 | Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai | KOHPAD | TM 010 DN | SNI 7866:2013 Mesin Perontok Multikomoditi Untuk Padi, Jagung dan Kedelai - Syarat Mutu dan Metode Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 236 | CV. Javatech Agro Persada | Kedungbulus, Desa/Kelurahan Kedungbulus, Kec. Gembong, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah | Kab. Pati | Kab. Pati | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 86/S-37.LS Pro Alsintan/MPO/XI/2023 | Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk organik | JAVATECH | APPO-1500 | SNI 7590:2011 Mesin Penghancur (crusher) Bahan Baku Pupuk Organik - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 237 | PT. Kencana Fajar Jaya | Jl. Petemon Barat No. 123, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur | Kota Surabaya | Kota Surabaya | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 87/S-37.LS Pro Alsintan/MPP/XI/2023 | Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami | KFJ | PTB-BL | SNI 7429:2008 Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |
| 238 | PT. Bahagia Jaya Sejahtera | Jl. Mayjen HE. Sukma No. 58, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat | Kab. Bogor | Kab. Bogor | 24-Nov-23 | 24-Nov-27 | 88/S-37.LS Pro Alsintan/MPP/XI/2023 | Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami | BEJE | PWT 1000 D | SNI 7429:2008 Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami - Syarat Mutu dan Cara Uji | Sukarela | Tipe 5 |